

BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO

FUNDO BASE ÁGUA UNIVERSO

Classificação: Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 – Tipo 4.1.2.1

Descrição: Fundo Base Água Universo é indicado para aplicação em superfícies externas e internas de metais não ferrosos tais como alumínio, zinco e galvanizado, podendo ser também aplicado em PVC e madeira. Produto de acabamento branco fosco de fácil aplicação, secagem rápida e *sem cheiro. Sua fórmula proporciona excelente ancoragem às superfícies e contribuindo no rendimento da tinta de acabamento.

Propriedades físico-químicas

Cor: Branca

Viscosidade: 85 – 110 KU
Peso Específico: 1,20 – 1,40
Ponto de Fulgor: >100° C

Informações Técnicas

Composição: Emulsão acrílica modificada, cargas minerais inertes, pigmentos inorgânicos e/ou orgânicos, aditivos especiais e água.

Prazo de Validade: 36 meses
Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Embalagem: 900ml e 3,6L

Informações de Aplicação

Rendimento: até 60m² galão/demão

Aplicação: rolo de espuma, lã baixa, pincel
ou pistola

Secagem toque: 1 h
Entre demãos: 4 h
Final: 5 h

Diluição: Pintura 10% com água. Pistola 15% a 20% com água.

Demãos: Geralmente 1 a 2 demãos são suficientes.

Limpeza: Limpe as ferramentas c/ água e sabão.

Recomendações: Evite aplicar em dias chuvosos. Aplique com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%.

Maiores informações entre em contato com nosso departamento técnico



PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

Qualquer que seja a superfície a ser pintada deverá estar limpa e completamente livre de umidade, gordura, sem ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, resina natural da madeira, etc.

Os Produtos devem ser bem mexidos antes de serem aplicados.

Obs.: O rendimento pode variar de acordo com o tipo de substrato, preparação da superfície e método de aplicação.

Mofo: Lavar com solução de água sanitária e água (proporção de 1:1), deixar agir por 30min. Enxaguar bem aguardar a secagem e pintar.

Superfícies com partes soltas: raspar, escovar, lixar até completa remoção.

Superfícies brilhantes: Lixar até eliminação total do brilho.

Superfícies com gordura ou graxa: Lavar com uma mistura de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem antes de pintar.

Superfícies novas: metais não ferrosos lixar e remover os resíduos antes da aplicação do Fundo Base Água Universo.

Superfície de PVC: Lixar bem a superfície e remover o pó antes da aplicação do Fundo Base Água Universo.

Superfícies envelhecidas – metais não ferrosos em mau estado de conservação deve-se raspar, escovar ou lixar até completa remoção dos resíduos ou sujidades e aplicar Fundo Base Água Universo.

CUIDADOS

Evite aplicar em dias chuvosos. Procure usá-la com temperatura ambiente entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 85%.

Manter o ambiente bem ventilado com portas e janelas abertas durante o lixamento e a aplicação.

A performance e o desempenho do produto dependem das condições ideais da preparação da superfície onde será aplicada e de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: uniformidade da superfície, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, técnicas de aplicação e outros em casos excepcionais.

SUORTE AO MÉDICO

ATENDIMENTO 24 HORAS / CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661 8571 ou 0800 0148110

Maiores informações entre em contato com nosso departamento técnico

